


FUITES: TROBAR-LES, QUANTIFICAR-LES I VERIFICAR-LES

01 · D'ON SURT LA PÈRDUA?



Cada escapament obliga el compressor a reposar aire mentre la xarxa és pressuritzada.

02 · ON CAL BUSCAR PRIMER



Unions roscades
i brides



Acoblaments
i mànegues



Vàlvules
i actuadors



Purgadors que
bufen aire



Juntes i tubs
danyats



Eines
connectades

03 · MÈTODE DE DETECCIÓ



Mesura el cabal
de base amb
producció aturada



Localitza amb
detector
ultrasònic



Confirma amb
solució sabonosa
compatible



Etiqueta:
ubicació, pressió
i prioritat




Aïlla, repara i
torna a
pressuritzar



Verifica la
desaparició i
actualitza el registre

Repetir la mesura abans i després converteix la reparació en estalvi demostrable.

04 · MIDA DEL FORAT I CABAL PERDUT



A 7 bar(g)*	
Ø 0,5 mm*	≈ 18 L/min*
Ø 1 mm*	≈ 72 L/min*
Ø 2 mm*	≈ 290 L/min*
Ø 3 mm*	≈ 650 L/min*

Un únic xiulet petit pot sumar milers d'hores de consum.



SEGURETAT — AÏLLA, BLOQUEJA I DESPRESSURITZA

No busquis fuites amb la mà ni acostis l'oïda. Utilitza ulleres de protecció i mantén una distància segura.
No estrenyis cap unió amb pressió.

* Valors orientatius. Contrasta'ls amb les especificacions del fabricant i amb la mesura real de la instal·lació.